



Problem med HS02 i Holmsund

Vindkraftverket HS02 i Holmsund står stilla sedan i tisdags förra veckan (v25).

Orsak – en trasig släpring i generatorn.

Vestas tekniker har varit på plats och felsökt och konstaterade ovanstående fel. De har beställt reservdelar med expressleverans, men det kan ta minst någon vecka innan felet är avhjälpd. Dessutom är vi i semestertider.

Vänligen

Styrelsen

